

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN TIERRA COLORADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0113-43	FECHA:	15/07/2025



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS CLAROS A NEVADOS Y COLOCACIÓN DE BALCONES, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FACHADA Y LETRAS DEL ESTABLECIMIENTO



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE CANAL GALVANIZADO



FOTO 3: MANTENIMIENTO DE CANAL GALVANIZADO, EN BAÑOS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR EN BAÑOS



FOTO 4: REPELLO Y SUSTITUCIÓN DE AZULEJO Y PISO EN BAÑOS



FOTO 5: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN BARANDAS Y COSTANERAS




FOTO 6: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN LOS PASILLOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN TIERRA COLORADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0113-43	FECHA:	15/07/2025



FOTO 7: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PARVULOS 2, SEGUNDO A




FOTO 8: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA SEGUNDO B, TERCERO B



FOTO 9: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ZÓCALO EN PARED PRIMER NIVEL




FOTO 10: SUSTITUCIÓN DE TAZA DE BAÑO

FOTO 5: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN BARANDAS Y COSTANERAS

FOTO 6: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN LOS PASILLOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

