

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PACAJÁ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	AVENIDA LAS AMÉRICAS 6-60 ZONA 10
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0115-43	FECHA:	20/03/2025



Suministro y sustitucion de piso de concreto por piso ceramico en 3 aulas+baño de 1er nivel, Suministro y mantenimiento de 3 puertas de metal + Porton de ingreso principal



Suministro e instalacion de cielo falso tradicional(duroport) en 3 aulas de de 2do nivel.



Suministro e instalacion de cielo falso tradicional(duroport) en 3 aulas de de 2do nivel.



Suministro e instalacion de cielo falso tradicional(duroport) en 3 aulas de de 2do nivel.



Suministro e instalacion de cielo falso tradicional(duroport) en 3 aulas de de 2do nivel.



Suministro e instalacion de cielo falso tradicional(duroport) en 3 aulas de de 2do nivel.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF

**JUNTA ESCOLAR
DE LA E.O.R.M.
DE LA ALDEA PACAJÁ**


Firma y Sello Director Centro Educativo

**ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
-PACAJÁ-
DIRECCION
AVENIDA LAS AMERICAS
ZONA 10 QUETZALTENANGO**