

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "LICDA. MARÍA LUISA BELTRANENA DE PADILLA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHUICAVIOC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0116-43	FECHA:	02/06/2025



Mantenimiento correctivo con suministro e instalación de lámina troquelada calibre 26, módulo 5



Mantenimiento correctivo con suministro de estructura de soporte de metal, módulo 5



Mantenimiento correctivo con suministro de puerta metálica, módulo 5



Mantenimiento correctivo con suministro estructura de metal de ventana, módulo 5



Mantenimiento correctivo con suministro de canal de metal, módulo 5



Mantenimiento correctivo con suministro de bajada de agua pluvial PVC 3" módulo 5

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.





Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "LICDA. MARÍA LUISA BELTRANENA DE PADILLA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHUICAVIOC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0116-43	FECHA:	02/06/2025




Mantenimiento correctivo con suministro estructura de metal de ventana, módulo 5



Mantenimiento correctivo con suministro de capote de lámina troquelada calibre 26, módulo 5

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	---