

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHICUÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0118-43	FECHA:	3/07/2025



Suministro e instalación de balcones, modulo 3



mantenimiento, impermeabilización de losa con bloqueador de agua 10 años, modulo 3



Mantenimiento, sustitución de piso de concreto a piso cerámico, modulos 1, 2, 3 y 4.



Mantenimiento, sustitución de piso de concreto a piso cerámico, modulos 1, 2, 3 y 4.



Mantenimiento, sustitución de piso de concreto a piso cerámico, modulos 1, 2, 3 y 4.



Mantenimiento, sustitución de piso de concreto a piso cerámico, modulos 1, 2, 3 y 4.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHICUÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0118-43	FECHA:	3/07/2025



Mantenimiento, sustitución de piso de concreto a piso cerámico, modulos 1, 2, 3 y 4.



Mantenimiento, sustitución de piso de concreto a piso cerámico, modulos 1, 2, 3 y 4.




Repello y cernido en paredes existentes, modulos 1 y 2





Repello y cernido en paredes existentes, modulos 1 y 2



Repello y cernido en paredes existentes, modulos 1 y 2



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHICUÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0118-43	FECHA:	3/07/2025



Sustitución de bombillo LED globo 30W 2400 lumenes, modulo 2



Sustitución de bombillo LED globo 30W 2400 lumenes, modulo 1



Sustitución de bombillo LED globo 30W 2400 lumenes, sustitución de plafoneras, modulo 1




Sustitución de bombillo LED globo 30 W 2400 lumenes, sustitución de plafoneras, Suministro e instalación de cubierta con cielo falso de pvc y estructura de madera, modulo 1



Sustitución de bombillo LED globo 30W 2400 lumenes, sustitución de plafoneras, modulo 4

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

