

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS MAJADAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0120-43	FECHA:	4/07/2025



Mantenimiento correctivo y sustitución de pared de tablayeso y lámina por pared prefabricada de concreto para sanitarios



Sustitución de sanitarios de cemento y plástico por sanitarios lavables



Mantenimiento correctivo de fosa séptica



Sustitución de lámina acanalada y estructura de madera por lámina troquelada calibre 26 con estructura de metal




Sustitución de plancha de concreto por torta de cemento para baños



Sustitución de lámina acanalada por lamina troquelada calibre 26 incluido capotes y canales de metal para modulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE
**ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
JUNTA ESCOLAR
ALDEA LAS MAJADAS
QUETZALTENANGO**


Firma y Sello Director Centro Educativo Público


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:


PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS MAJADAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0120-43	FECHA:	4/07/2025



Sustitución de lamina acanalada por lámina troquelada calibre 26 incluido capotes y canales de metal para módulo 2



Sustitución de lámina acanalada por lámina troquelada calibre 26 incluido capotes de metal para módulo 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPE	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--