

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	35 Avenida B D5-22 Zona 8
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0185-43	FECHA:	11/04/2025



Foto 1: Cambio de cubierta de lámina troquelada calibre 24 módulos 1 y 2




Foto 2: Cambio de cubierta de lámina troquelada calibre 24 módulo 3



Foto 3: Cambio de cubierta de lámina troquelada calibre 24 de un aula con estructura metálica



Foto 4: Cielo falso



Foto 5: Sustitución de tubería de PVC de 1/2, de agua potable y chorros




Foto 6: Cambio de puertas de aulas de 1.4 x 2.20

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jessica Valdivia
Firma y sello del Presidente de la OPF



Juan Luis
Firma y Sello Director Centro Educativo

