

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON CHOQUI ALTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0186-43	FECHA:	4/07/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26 de modulo 3




Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26 de módulo 3







Foto 3: Sustitución de lamina, por lamina troquelada calibre 26 de módulo 3

Organización de Padres de Familia
E.O.R.M
Choqui Alto, Quetzaltenango

Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público