

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB COLONIA SAN ANTONIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. CALLE 25-23 ZONA 7
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0192-45	FECHA:	24/04/2025



BAÑO DE NIÑOS:
Sustitución de taza sanitaria
Mantenimiento de tubería de drenaje



BAÑO DE NIÑOS:
Sustitución de llave de lavamanos
Sustitución de sifón para lavamanos



BAÑO DE NIÑOS:
Sustitución de puertas por puertas metálicas
Sustitución de división de PVC color blanco



BAÑO DE NIÑOS:
Sustitución de azulejo cerámico





BAÑO DE NIÑOS:
Sustitución de piso cerámico



BAÑO DE NIÑAS:
Sustitución de taza sanitaria

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL	INEB COLONIA SAN ANTONIO	DIRECCIÓN DEL	2A. CALLE 25-23 ZONA 7
CÓDIGO DEL	09-01-0192-45	FECHA:	24/04/2025




BAÑO DE NIÑAS:

*Sustitución de llave de lavamanos
Sustitución de sifón de lavamanos*



BAÑO DE NIÑAS:

Sustitución de puertas por puertas metálicas



BAÑO DE NIÑAS:

Sustitución de azulejo cerámico



BAÑO DE NIÑAS:

Sustitución de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

