

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a. CALLE 12-60, ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0367-45	FECHA:	11/10/2025




1. Sustitución de piso de granito, por piso de concreto en área de escenario



2. Sustitución de caja de registro, por caja de registro 0.60m x 0.60m x 0.80m.




3. Sustitución de tubería de agua potable, por tubería de 3/4 de PVC 360 psi.



4. Sustitución de tubería, por tubería de 3 pulgadas para baños.



5. Sustitución de tasa sanitaria, por tasa sanitaria de marca reconocida.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Erika E. Vasquez L.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

