

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. CALLE 14-51 ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0899-46	FECHA:	20/03/2025




Mantenimiento de puerta, entrada en gimnasio 1er. nivel




Sustitución de muro de madera por muro tablaroca



Aplicación de pintura interior en gimnasio de 1er. nivel



Aplicación de pintura interior en gimnasio de 1er. nivel



Sustitución de techo de madera por metal + gradas de metal



Sustitución de techo de madera por metal + gradas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

