

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐


POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Llano del Pinal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-1140-42	FECHA:	03/12/2025




Mantenimiento para ventanas con 2 balcones de metal en aulas de módulo 1. (8m2)



Sustitución de piso de cemento por piso cerámico en 3 aulas de módulo 1 (147m2)




Sustitución de lámina troquelada por lámina troquelada calibre 26 en módulo 2 (170 m2)



Sustitución de piso de cemento por piso cerámico en 3 aulas de módulo 1 (147m2)



Sustitución de porterías de metal con medida de (2.00x2.00)m



Sustitución de lámina troquelada por lámina troquelada calibre 26 módulo 3 (54m2)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la O.P.F.
LLANOS DEL PINAL
QUETZALTENANGO


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CANTÓN LLANO DEL PINAL
DIRECCIÓN
QUETZALTENANGO