

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8. AVENIDA 1-20 LA COLINA ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-3599-43	FECHA:	22/04/2015



Mantenimiento correctivo a caja reposadera y tubería hg en urinal



Mantenimiento correctivo a cubículo sanitario, cambio de tubería y reparación de muro de block



Mantenimiento correctivo con sustitución de ventanas de metal por ventanas pvc



Mantenimiento correctivo con sustitución de estructura de madera y lámina ondulada por estructura de metal y lámina troquelada calibre 26




Mantenimiento sistema eléctrico, cambio de 1 tomacorriente, colocación de 2 luminarias, cambio de 1 interruptor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8. AVENIDA 1-20 LA COLINA ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-3599-43	FECHA:	22/04/205



Mantenimiento correctivo con sustitucion de torta de concreto y mano de obra en colocacion de piso ceramico en aula 2do. A



mantenimiento correctivo a caja de drenaje en aula 2do. A



Mantenimiento correctivo con sustitucion de torta de concreto y mano de obra en colocacion de piso ceramico en aula 2do. B



mantenimiento correctivo en cuneta y muro perimetral de jardinera frente a 2do. B




mantenimiento correctivo, sustitucion de inodoro



mantenimiento correctivo cambio de azulejo en uriniales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

