

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA NORMAL DE MAESTRAS DE EDUCACIÓN PARA EL HOGAR, PROFESOR: HUMBERTO MIRANDA FUENTES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6A, CALLE 1-40 ZONA 7, JARDINES DE XELAJÚ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-3780-45	FECHA:	21/04/2025



Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26
Sustitución de estructura de soporte por estructura de costanera encajuelada de 2"x6" a cada 1,10 metros
Sustitución de canal por canal PVC de alto caudal



Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26
Sustitución de estructura de soporte por estructura de costanera encajuelada de 2"x6" a cada 1,10 metros
Sustitución de canal por canal PVC de alto caudal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la ORE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

