

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO (NUFED)	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7a. CALLE 19-52 ZONA 3.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-4050-45	FECHA:	28/11/25




1. Sustitución de lámina, por lamina troquelada calibre 26. Modulo 1, 2 y 3. (217.00 m2).



2. Sustitución de flashing, por flashing de lámina lisa calibre 26. Modulo 1 y 2. (36.00 ml).




3. Sustitución de estructura portante, por estructura portante de costanera de 2" x 4" x 1.5mm. Modulo 3. (19.00 m2).



4. Sustitución de canal, por canal de PVC de alto caudal. Modulo 1 y 2. (30.5 m2).



5. Sustitución de ventanas, por ventanas de PVC serie 8 y vidrio transparente de 5mm. Modulo 1. (13.00 m2).



6. Sustitución de lavamanos, por lavamanos con pedestal y grifería. Modulo 1. (2.00 Unidades).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO (NUFED)	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7a. CALLE 19-52 ZONA 3.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-4050-45	FECHA:	28/11/25

 7. Mantenimiento de puerta, lijado y pintado. Modulo 1. (3 Unidades)	

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---