

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL "XELAJÚ"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	AVENIDA LAS AMÉRICAS 0-7'0 ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-4059-43	FECHA:	10/07/2025



Módulo 1. Sustitución de láminas por láminas troqueladas calibre 26, lámina oxidada en mal estado,



Módulo 2. Mantenimiento de costaneras y aplicación de pintura



Módulos 1. Instalación de canal y bajadas pluviales faltantes.



Módulo 1. Modificación de ventanas metálicas a corredizas, ventanas que no se pueden abrir.



Módulo 2. Sustitución de láminas por láminas troqueladas calibre 26, láminas en mal estado que filtran agua a las aulas.



Módulos 2 y 3. Sustitución de canal y bajadas pluviales, se desinstalarán las que están en mal estado Módulos 2 y 3, se instalarán nuevos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



 Firma y Sello Director Centro Educativo


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL "XELAJÚ"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	AVENIDA LAS AMÉRICAS 0-7º ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-4059-43	FECHA:	10/07/2025



Módulo 3. Sustitución de puerta metálica



Instalación de canal y bajadas pluviales



Módulo 2. Sustitución de sanitario en mal estado



Módulo 2. Instalación de cielo falso en aula nueva.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
