

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Salcá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio el Tigre	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Tigre
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-02-0011-43	FECHA:	3 de julio de 2,025



Foto 1: Pintura en cancha polideportiva y marcaje de las áreas



Foto 2: Mantenimiento correctivo de porterías más canasta existente.




Foto 3: Mantenimiento correctivo de la losa de cocina por humedad.




Foto 4: Azulejo en paredes de cocina



Foto 5: Mantenimiento correctivo para juegos de niños



Foto 6: mantenimiento correctivo para juegos de niños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público