

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Salcája
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector las Chilcas, Cantón Curruchique, Salcája
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-02-0019-45	FECHA:	1/07/2025




Foto 1: Sustrucción de lámina galvanizada acanalada a lámina troquelada calibre 26 en patio



Foto 2: Sustrucción de lámina galvanizada acanalada a lámina troquelada calibre 26 en patio



Foto 3: Sustrucción de estructura de techo (Tijeras 4" x 6") 9 unidades y costaneras de 4X2" 20 unidades, Instalada en pasillo



Foto 4: Limpieza y aplicación impermeabilización de losa.



Foto 5: Limpieza y aplicación impermeabilización de losa.



Foto 6: Limpieza y aplicación impermeabilización de losa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Salcaja
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Basica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector las Chilcas, Cantón Curruchique, Salcaja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-02-0019-45	FECHA:	1/07/2025



Foto 7: Limpieza y aplicación impermeabilización de losa.



Foto 8: mantenimiento de puertas (lijado y pintura) en aula




Foto 9: Suministro y aplicación de pintura en muros interior y exterior de aulas y fachada, pestañas cielo de pasillo de todo el patio color celeste pantone 293 y azul pantone 293




Foto 10: Suministro y aplicación de pintura en muros interior y exterior de aulas y fachada, pestañas cielo de pasillo de todo el patio color celeste pantone 293 y azul pantone 293



Foto 11: Suministro y aplicación de pintura en muros interior y exterior de aulas y fachada, pestañas cielo de pasillo de todo el patio color celeste pantone 293 y azul pantone 293



Foto 12: Mantenimiento de ventanas (lijado y pintura) en aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

