

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SALCAJÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3RA. CALLE 2-28ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-02-0162-42	FECHA:	9/4/2025



SUSTITUCIÓN DE AZULEJO DE 20X33 EN LAVAMANOS DE HOMBRES



SUSTITUCIÓN DE AZULEJO EN URINAL DE 20X33 EN BAÑO DE HOMBRES



SUSTITUCIÓN DE PISO CERAMICO NACIONAL ANTIDESLIZANTE EN DIRECCION Y PASILLO DE INGRESO



SUSTITUCIÓN DE PISO CERAMICO NACIONAL ANTIDESLIZANTE EN DIRECCION Y PASILLO DE INGRESO



IMPERMEABILIZACION EN TECHO DE DIRECCION



IMPERMEABILIZACION EN TECHO DE CLASE 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SALCAJÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3RA. CALLE 2-28ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-02-0162-42	FECHA:	9/4/2025



SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN BAÑOS DE MUJERES Y HOMBRES



SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN BAÑOS DE MUJERES Y HOMBRES



SUMINISTRO DE TAPADERA DE CONCRETO ARMADO



REPARACION DE PARED CON FISURA EN PATIO



SUSTITUCIÓN DE PILAS DE CONCRETO DE DOS LAVADEROS



SUSTITUCION E INSTALACION DE CANAL EN TECHO DE CANCHA (1 lado)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SALCAJÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3RA. CALLE 2-28ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-02-0162-42	FECHA:	9/4/2025



REPELLO EN MURO EXISTENTE (area de Juegos)



MANTENIMIENTO DE HUMEDAD EN PARED EN BAÑO DE HOMBRES



SUMINISTRO E INSTALACION DE AZULEJO DE 20X33 EN BAÑO DE MUJERES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público