

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SALCAJÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM BARRIO NUEVO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6A. AV, 7A. CALLE ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-02-0164-43	FECHA:	14/07/2025



FOTO 1. SUSTITUCIÓN DE PISO EN EL ÁREA DE BAÑOS DE NIÑOS Y NIÑAS, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AZULEJO.



FOTO 2. SUSTITUCIÓN DE TAZAS SANITARIAS DE BAÑOS DE NIÑOS Y NIÑAS, MANGUERAS METÁLICAS PARA CONEXIÓN DE ARTEFACTOS.



FOTO 3. SUSTITUCIÓN DE LAVAMANOS DE ÁREA DE BAÑOS DE NIÑOS Y NIÑAS, SUSTITUCIÓN DE AZULEJOS EN PARED DE LAVAMANOS.



FOTO 4. MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN MURO DE MADERA POR PANELES.




FOTO 5. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PARA TECHO.



FOTO 6. COLOCACIÓN DE CIELO FALSO.

J. Estelina Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPI



Diego Juncos

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SALCAJÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM BARRIO NUEVO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6A. AV, 7A. CALLE ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-02-0164-43	FECHA:	14/07/2025



FOTO 7. PINTURA Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE MADERA.



FOTO 8. MANTENIMIENTO DE PUERTAS METÁLICAS.



FOTO 9. COLOCACIÓN DE LÁMINA Y REFUERZO DE ESTRUCTURA.



FOTO 10. REPARACIÓN DE PUERTA DE METÁLICA Y CAMBIO DE CHAPA.



FOTO 11. SUSTITUCIÓN DE MINGITORIOS POR MINGITORIOS ECOLÓGICO.



FOTO 12. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA, BLANCA Y CELESTE EN PARED.

F. E. Lina Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

