

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SALCAJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CELESTE ANTONIETA HIGUEROS MOLINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA RITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-02-0169-43	FECHA:	2/10/2025



SUSTITUCION DE PISO DE GRANITO POR PISO CERAMICO DE 20X66 MARCA BORDO EN 3 AULAS



SUSTITUCION DE PISO GRANITO POR PISO CERAMICO DE 42 X 42 EN PASILLO



SUSTITUCION DE AZULEJO EN PLANCHA DE 30 X 60 CM EN COCINA



SUSTITUCION DE LAVATRASTOS POR PILA DE LAVADO DE OLLAS DE 1.10 M DE ANCHO X 0.85 M DE ANCHO X 0.45 CM DE PROFUNDIDAD



SUSTITUCION DE MESA DE TRABAJO PARA COCINA CON AZULEJO Y PUERTAS DE METAL 0.75 * 0.40



MEJORAMIENTO CORRECTIVO EN VENTANA CON CEDAZO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

