



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Salcá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Marroquín I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7ma avenida 4-98 zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-02-0170-43	FECHA:	18/06/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada Calibre 26 en cocina




Foto 2: Sustrucción de piso de granito en cocina, suministro y aplicación de pintura interior látex lavable en cocina, repello pared interior cocina



Foto 3: Sustrucción de ventana de metal a ventanas UPVC color blanco con vidrio de 5 mm y cedazo en cocina



Foto 4: Sustrucción de ventana de metal a ventanas UPVC color blanco con vidrio de 5 mm y cedazo en cocina



Foto 5: Mantenimiento de puertas (lijado, pintura)




Foto 6: Repello pared muro perimetral interior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

