

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒


DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Salcá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio San Antonio la Raya, Sector 3 Marroquin
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09 - 02 - 3224 - 45	FECHA:	Jueves 3 de julio del 2,025



Sustitución de tuberías (Área frente a las aulas)




Sustitución de tuberías (Área frente a las aulas)



Sustitución de tuberías (Área frente a las aulas)



Mantenimiento de pintura





Mantenimiento de pintura (Segundo Nivel)



Mantenimiento de pintura (Segundo Nivel)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Comunidad


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Salcá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Antonio la Raya, Sector 3 Marroquin
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09 - 02 - 3224 - 45	FECHA:	Jueves 3 de julio del 2,025



Mantenimiento de losa



Mantenimiento de losa (Impermeabilizante)



Sustitución de tubería (Área de peña para la salida a la calle)



Sustitución de tubería (Área de peña para la salida a la calle)




Sustitución de tubería (Área de la losa)



Sustitución de tubería (Área de la losa)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPFND

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público