

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒


DURANTE

☐

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	OLINTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM JUSTO RUFINO BARRIOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JUSTO RUFINO BARRIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-03-0182-42	FECHA:	9/07/2025




MANTENIMIENTO DE AZULEJO EN ÁREA DE LAVAMANOS




MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE PISO EN ÁREA DE BAÑOS Y MINGITORIO



REMOZAMIENTO DE AZULEJO EN ÁREA DE BAÑOS Y MINGITORIO



REMOZAMIENTO DE MESA DE CONCRETO CON DIMENSIONES (6.30X0.80X0.90)MT CON PUERTAS EN COCINA



SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE 1.05X1.20MT DE UPVC EN COCINA



SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERÁMICO EN 3 AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público