

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Olintepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-03-0183-42	FECHA:	15/12/2025



Foto1: Mantenimiento correctivo de instalacion de tubo Hg en piso 15 m2




Foto 2: Mantenimiento correctivo de repello en muros 60 m2



Foto 3: Mantenimiento correctivo de cernido en muros 60 m2




Foto 4: Sustitución de piso cerámico 222 m2




Foto 5: Mantenimiento preventivo de pintura en muros 60 m2






Foto 6: Mantenimiento preventivo de pintura en puertas metalicas 17 m2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF









Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR **X**

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Olintepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-03-0183-42	FECHA:	15/12/2025



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---