

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Olintepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Justo Rufino Barrios
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-03-0185-43	FECHA:	4/07/2025




Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada calibre 26 módulo salón, Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26 módulo aulas




Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26 módulo salón




Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26 módulo salón



Suministro y sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26 módulos aulas




Suministro y sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26 módulos aulas



Suministro y sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26 módulos aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

