

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	OLINTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EOUM FIDEL ESTEBAN RODAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	KM. 4.5 0-26 CARRETERA A OLINTEPEQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-03-0768-41	FECHA:	15/04/2025



Sustitución de Lámina troquelada calibre 26, modulo 1



Sustitución de estructura de soporte madera por metal solo costaneras modulo 1



Mantenimiento de estructura de soporte de metal con anticorrosivo, modulo 2



Sustitución de tubería PVC 1/2 " línea principal




Suministro e instalación de llaves de paso



Suministro e instalación de grifos americanos en pilas y lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	OLINTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EOUM FIDEL ESTEBAN RODAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	KM. 4.5 0-26 CARRETERA A OLINTEPEQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-03-0768-41	FECHA:	15/04/2025



Sustitución de inodoro elongado, baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---