

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Las Manzanas Aldea Saquicol	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Las Manzanas, Aldea Saquicol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0004-43	FECHA:	08/04/2025




Sustitución de piso cemento a piso cerámico en aulas



Sustitución de piso cemento a piso cerámico en aulas



Sustitución de piso cemento a piso antideslizante en pasillo



Reparación -Mantenimiento de puerta en aula



Reparación -Mantenimiento de ventanas de metal a PVC blanco en aulas



Matenimiento de balcones de ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

