

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Carlos Sija
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío El Mirador El Canaque	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El mirador El Canaque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0008-43	FECHA:	04/07/2025




Sustitución de piso de concreto a piso porcelanato en 6 aulas y pasillo del segundo nivel



Sustitución de piso de concreto a piso porcelanato en 6 aulas (3 del primer nivel y 3 del segundo nivel) y pasillo del segundo nivel



Sustitución de piso de concreto a piso porcelanato en 6 aulas (3 del primer nivel y 3 del segundo nivel) y pasillo del segundo nivel



Sustitución de piso de concreto a piso porcelanato en 6 aulas (3 del primer nivel y 3 del segundo nivel) y pasillo del segundo nivel



Sustitución de piso de concreto a piso porcelanato en 6 aulas (3 del primer nivel y 3 del segundo nivel) y pasillo del segundo nivel



Sustitución de piso de concreto a piso porcelanato en 6 aulas (3 del primer nivel y 3 del segundo nivel) y pasillo del segundo nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Suprimando

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

