

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS FLORES, ALDEA SAQUICOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0010-43	FECHA:	2/07/2025



Mantenimiento correctivo de planchas de concreto en patio de modulo 1, cocina y baños



Mantenimiento correctivo de planchas de concreto en patio de modulo 1, cocina y baños

0

0

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

