

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM SECTOR II, SAN JOSE CHICALQUIX	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR II, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0011-43	FECHA:	03/07/2025




Sustitución de lamina acanalada por lamina troquelada calibre 26 color rojo



Sustitución de piso granito de marmol a piso cerámico



Reparación de plancha



Sustitución de pila por lavatrastos



Mantenimiento de costaneras de estructura portante (lijado, pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello-Director Centro Educativo Público

