

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS LEONES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0013-43	FECHA:	30/06/2025



Mantenimiento y sustitución de piso concreto a piso cerámico



Mantenimiento y sustitución de piso de concreto a piso cerámico



Mantenimiento y sustitución de piso de concreto a piso cerámico



Mantenimiento y sustitución de piso de concreto a piso cerámico



Mantenimiento y sustitución de piso de concreto a piso cerámico



Mantenimiento y sustitución de piso de concreto a piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público