

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Carlos Sija
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nuevo San Antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0045-43	FECHA:	07 de abril del 2025



Mantenimiento de techo de de las aula de la escuela con pintura




Suministro y aplicación de pintura exterior e interior en aulas de la escuela




Sustitucion de balcones de 8 aulas



Suministro y aplicación de pintura exterior e interior en aulas de la escuela



Sustitucion de balcones de 8 aulas



Sustitucion de piso a cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la E.O.R.M. San Carlos Sija	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐


POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Carlos Sija
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nuevo San Antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0045-43	FECHA:	07 de abril del 2025



Sustitucion de piso a ceramico



Mantenimiento de cocina y planchas de estufa



Mantenimiento de cocina y planchas de estufa



Mantenimiento de cocina y planchas de estufa

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías y actualizar el número de hojas.



Firma y Sello del Responsable de la O.P.F




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

