

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Carlos Sija
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Dr Víctor Manuel Calderón	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta Av. 1-89 Zona 1 San Carlos Sija
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0195-43	FECHA:	01 de abril de 2025



Sustitución de lamina por lamina troquelada



Sustitución de lamina por lamina troquelada




Sustitución de lamina por lamina troquelada



Sustitución de lamina por lamina troquelada



Sustitución de lamina por lamina troquelada



Sustitución de lamina por lamina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Santos mariano Pérez González

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒


DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Carlos Sija
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Dr Víctor Manuel Calderón	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta Av. 1-89 Zona 1 San Carlos Sija
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0195-43	FECHA:	01 de abril de 2025



Sustitución de piso de granito modulo 2 salón principal



Sustitución de piso de granito modulo 2 salón principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sanjos macario Perez Gonzalez



[Signature]

