

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0200-43	FECHA:	8/04/2025



SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA PVC



SUMINISTRO E INSTALACION PISO CERAMICO ESCENARIO



SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON



SUSTITUCION DE LAMINA DE 14 PIES TRASLUCIDAS



SUSTITUCION PLANCHA DE COCINA



SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE METAL DE LA BODEGA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Signature]

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0200-43	FECHA:	8/04/2025



SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA LATEX PARA INTERIOR Y EXTERIOR + ZOCALO



SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE BARANDA EXISTENTE

0

0

0

0

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público