



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chiquival.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0202-43	FECHA:	4/7/2025



Reparacion de planchas de concreto de patio



Reparacion de planchas de concreto de patio



Reparacion de planchas de concreto de patio



Reparacion de planchas de concreto de patio



Reparacion de planchas de concreto de patio



Reparacion de planchas de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---