

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:


PREVIO

☒


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Barranca Grande.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0204-43	FECHA:	08/07/2025



Mantenimiento correctivo de sistema electrico interna de dos aulas, direccion, bodega y corredor con (10 plafoneras, con cien metros de cable de calibre 12 awg)



Mantenimiento correctivo de sistema electrico interno de dos aulas, direccion, bodega y corredor con (10 plafoneras, con cien metros de cable de 12awg)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Barranca Grande.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0204-43	FECHA:	08/07/2025




Sustitución de piso de concreto por piso ceramico para patio.



Sustitución de lavamanos por pileta tipo lavamanos.



Sustitución de baranda de madera por baranda de concreto.



Mantenimiento correctivo de planchas de concreto para la cancha del area deportiva.



Sustitucion de estructura de area deportiva por estructura metalica de porterias con tablero para basquet-bol.



Mantenimiento correctivo con Sustitución de ciela falso en dos aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Publico