

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LAS CRUCES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS CRUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0205-43	FECHA:	4/07/2025




Suministro y aplicación de pintura antioxidante azul sobre lámina de módulo 2



Suministro y aplicación de pintura exterior escuela celeste panton 293 para muros de fachada, panton 293 azul en zocalo, aplicación de pintura para interior de cocina color pastel




Mantenimiento correctivo de sistema eléctrico de iluminación módulo 2



Mantenimiento de techo con cielo falso duelas de pvc para aulas de primero y sexto módulo 2



Sustitución de piso cerámico en módulo 2



Sustitución de dos puertas, mantenimiento y colocación de balcones de las aulas de primero y sexto en módulo 2,

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LAS CRUCES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS CRUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0205-43	FECHA:	4/07/2025





Mantenimiento de cocina, en plancha y chimenea Modulo 4




Sustitución de balcón en el módulo 3




Repello de pared módulo 6



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

