

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. PANORAMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PANORAMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0209-43	FECHA:	21/04/2025



Sustitución de puertas aulas y cocina



Repello de aulas y paredes



Sustitución de ventanas



Sustitución de piso de cocina



Sustitución de pintura en toda la escuela



Sustitución de lavatrastos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la COP




Firma y Sello Director de la Institución Educativa Pública

