

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LLANO GRANDE, ALDEA RECUERDO A BARRIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0216-43	FECHA:	10/07/2025



Sustitución de piso concreto a duela de cerámico en cocina



Mantenimiento de estufa de leña con azulejo en cocina



Sustitución de depósito de concreto por deposito de agua de 1100 lts



Sustitución de tubos de chimenea por ladrillos tubulares



Mantenimiento de fosa séptica



Suministro de plancha de concreto en área de patio: en área de depósito de concreto, área de pilas, frente a cocina y aula y letrinas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Residente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒


DURANTE

☐


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LLANO GRANDE, ALDEA RECUERDO A BARRIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0216-43	FECHA:	10/07/2025



Sustitución de letrinas por baños lavables y un Mingitorio e instalación de agua y drenaje



Mantenimiento de desayunoador de concreto y lavatrastos



Sustitución de techo de lamina en letrinas



Sustitución de estructura metalica en letrinas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

