

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒


DURANTE

☐

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Carlos sija
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Paraíso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0222-43	FECHA:	1/04/2025




Sustitucion de deposito de agua de 1000 litros



Sustitcion de Sanitarios



Sustitución de lavamanos



Sustitucion de piso



Sustitución de piso por porcelanato



Suministro y aplicación de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Veronica Balderon
Firma y sello del Presidente de la OPF



Juan Carlos
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Carlos sija
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Paraíso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0222-43	FECHA:	



Suministro y aplicación de pintura



Sustitución de puerta en la dirección



Instalación de canal de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Verónica Calderón
Firma y sello del Presidente de la OPA



Juan Carlos
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

