

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Carlos Sija
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Bella Vista, aldea San José Chicalquix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0224-43	FECHA:	7/07/2025



Sustitución de piso de concreto pulido por piso porcelanato en cocina




Reparación de cubierta con cielo falso de PVC, Mantenimiento a instalación eléctrica



Sustitución de ventanas de PVC corredizas.



Sustitución de balcones



Sustitución de plancha con chimenea y plancha de metal



Repello en muros de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y copiar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Carlos Sija
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Bella Vista, aldea San José Chicalquix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0224-43	FECHA:	7/07/2025



Sustitución de mesa de trabajo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPR	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---