

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS DELICIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0227-43	FECHA:	08/04/2025



Sustitución de piso de concreto a piso porcelanato en aulas y cocina



Sustitución de piso de concreto a Duela Parana gris en pasillo



Sustitucion de puertas de madera a puertas de metal



Sustitucion de puertas de madera a puertas de metal



Sustitucion de malla a estructura metálica



Sustitución de portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS DELICIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0227-43	FECHA:	08/04/2025



Sustitución de piso de concreto a piso porcelanato en aulas y cocina



Sustitución de piso de concreto a piso porcelanato en aulas y cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

