

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Carlos Sija
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Calel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0228-43	FECHA:	7/07/2025



sustitución de piso de concreto a piso porcelanato en aulas de modulo 3



sustitución de piso de concreto a piso porcelanato en aulas de modulo 3



sustitución de lamina acanalada por lamina maxalum calibre 26 en modulo 2



sustitución de lamina acanalada por lamina maxalum calibre 26 en modulo 2




Mantenimiento de muros con suministro y Aplicación de pintura interior en aulas de modulo 1 y 2



Mantenimiento de muros con suministro y Aplicación de pintura interior en aulas de modulo 1 y 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público