

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:


PREVIO

☒


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CHUVALCON, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0789-43	FECHA:	4/07/2025



Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26 aulas módulo A



Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada calibre 26 módulo A



Sustitución de canal de metal cocina.



Mantenimiento de cubierta de lámina con pintura anticorrosiva modulo B

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--