

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR BUENA VISTA, ALDEA PACHUTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0791-43	FECHA:	8/07/2025



Foto 1: Sustitución de lámina acanalada por lámina troquelada calibre 26 en dirección, módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, módulo 5, bodega



Foto 2: Sustitución de lámina acanalada por lámina troquelada calibre 26 en dirección, módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, módulo 5, bodega



Foto 3: Sustitución de lámina acanalada por lámina troquelada calibre 26 en dirección, módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, módulo 5, bodega



Foto 4: Sustitución de lámina acanalada por lámina troquelada calibre 26 en dirección, módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, módulo 5, bodega

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

