

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Carlos Sija
	EORM BARRIO LA CEREZA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RECUERDO A BARRIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-0843-43	FECHA:	8/4/2024



Mantenimiento de piso de concreto del salón con suministro de materiales





Mantenimiento de piso de concreto del salón con suministro de materiales




Sustitución de depósito de agua 2500 litros



Sustitución de inodoro



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

Revisado por:

Coordinador(a) de Infraestructura Escolar
Firma y sello