

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Carlos Sija.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Mosquitos.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-2810-43	FECHA:	21/04/2025



Repello de pared en cocina y sustitución de piso de concreto a cerámico en cocina




Repello exterior de cocina.



Repello de muro exterior.



Repello de muro exterior.



Instalación de ventanas y balcón.



Reparación de estufas de leña y colocación de azulejo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pablo Hernández Osorio
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒


DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Carlos Sija.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Mosquitos.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-2810-43	FECHA:	21/04/2025



Colocación de rótulo de identificación de la escuela.



Repello exterior de cocina.



Reparación de chimeneas.



Reparación de mesa de concreto y colocación de azulejo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de hojas.

Pablo Hernández Osorio
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

