

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS MANZANAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-3227-45	FECHA:	16/07/2025



Reparación de muro perimetral existente de malla en area recreativa y modulo de aulas, a estructura de tubo proceso de medida exacta, inferior, intermedio y superior de 1 1/2" altura de 2.40 m + electromalla 1 1/4 con



Sustitucion de tableros de basquetbol de madera en area recreativa, a porterias mas tablero con tubo proceso de 2" exacto + tablero de lamina de 1/16 de grosor pintadas con pintura anticorrosiva color azul.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo


Firma y Sello Director Centro Educativo Público