

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Buena Vista Aldea la Libertad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-3721-43	FECHA:	4/04/2025



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPE	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Buena Vista Aldea la Libertad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-3721-43	FECHA:	4/04/2025



SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO A CERAMICO EN COCINA



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTAS DE METAL (CORTE, LIJADO, PINTADO)

0

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPR	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--