

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AGUA CALIENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-4086-42	FECHA:	10/04/2025



Mantenimiento de Puertas: Mantenimiento a estructura, lijado, cambio de tubo, cepillado y aplicación de pintura



Reparación de torta de concreto con piso cerámico para exteriores



Mantenimiento de Puertas: Mantenimiento a estructura, lijado, cambio de tubo, cepillado y aplicación de pintura



Sustitución de pila



Reparación de torta de concreto con piso cerámico para exteriores



Repello pared trasera y lateral de las aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la Junta

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Revisado por:

Coordinador(a) de Infraestructura Escolar
Firma y sello

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN CARLOS SIJA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AGUA CALIENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-04-4086-42	FECHA:	10/04/2025



Sustitución de lavamanos



Sustitución de azulejo para baños



Sustitución de depósito de agua 1000 litros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Revisado por:

Coordinador(a) de Infraestructura Escolar
Firma y sello